

PHILIPS

Tärkeää tietoa jälleenmyyjille ja korjaamoille

Xenon D1S-lamppu ajoneuvoon SAAB 9-5, vuosimallit 2003-2010

Vuonna 2006 havaittiin ongelmia xenonlamppujen toimivuudessa yllä mainituissa autoissa. Kun noin puolet lampun käyttöiästä on kulunut (1000 h - 1500 h) se alkaa välkkyä, ja lyhyen ajan kuluttua lakkaa kokonaan toimimasta. Ongelma johtuu ajoneuvon sähköjärjestelmästä ja ballastista, ja siksi vian ei voida katsoa johtuvan itse lampusta.

Ongelman ratkaisemiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi Saab on yhteistyössä Philipsin kanssa kehittänyt xenon-erikoislampun, joka pystyy käsittelemään auton erityistä sähköjärjestelmää ja näin kestää koko odotetun elinajan ajan. Lamppu on ollut markkinoilla jo jonkin aikaa, mutta tieto ei ole saavuttanut jälleenmyyjä, korjaamoja eikä kuluttajia.

- Voidaksemme tarjota loppukäyttäjille turvallisen ja luotettavan tuotteen, suosittelemme käyttämään Philips-lamppuja aina lamppuja vaihdettaessa.
- Oikean lampun valintaa helpottaa lampun pohjaan painettu 10-numeroinen osanumero; 9285.147.294. Katso alla.
- Philips on tällä hetkellä tämän xenon-erikoislampun ainoa toimittaja.


Tuote on Koivunen Oy:n varasto-ohjelmassa ja sen tuotekoodi on 100-D1SSAAB.

Alla uusi pakkaus, joka on ollut käytössä 1.1.2012 alkaen

Helpommin tunnistettava pakkaus. Tuotenumero: 100-D1SSAAB



Tästä merkinnästä tunnistat Saab-erikoislampun. Siinä on numerot ... 147



Tukkumyyjä:

Koivunen Oy

Malminkaari 12 00700 Helsinki
Postios. PL 115 00701 Helsinki
Puh. 010 650 11, fax 010 6501 202
Sähköposti: koivunen@koivunen.fi
Internet: www.koivunen.fi

